



Description du Produit

NORTH 69 Huile de transmission offre une protection de transmission ultime et des performances de pointe dans les voitures particulières, les véhicules utilitaires sport et les camions légers. Il offre également d'excellentes performances hydrauliques dans les applications industrielles où la fluidité à basse température ou la détection de fuite est une exigence importante.

NORTH 69 Huile de transmission est formulé avec des produits de base sélectionnés pour une résistance accrue à la dégradation thermique.

NORTH 69 Huile de transmission Fournit des agents anti-usure actifs pour protéger la transmission critique Composants.

Propriétés

- Excellente stabilité à l'oxydation.
- Aide à fournir une protection contre rouille et corrosion.
- Contient un additif anti-mousse.

NORTH 69

Huile De Transmission

Caractéristiques & Avantages

- ★ Protection supérieure contre le démarrage à froid
- ★ Protection exceptionnelle contre l'usure
- ★ Résiste à la dégradation due à la chaleur et à l'oxydation
- ★ Résistance à la volatilité à haute température
- ★ Réduit la formation de dépôts et de boues

Spécifications & Homologations

Atteint Ou Dépasse	UNI ATF	Atteint Ou Dépasse	UNI ATF
Aisin JWS 3309, 3324 (all OEM's)	✓	Hino Blue Ribbon ATF	✓
Allison C-3, C-4	✓	Honda ATF Ultra II, DW-1, Z-1, 3.0, 3.1	✓
Audi 5HP LT71141, G 052 162-A1/A2, G 052 025 A2, 053 025 A2, 060 162, 055 540 A2, 052 990, 052 055	✓	Hyundai/Kia SP-IV, SP-IV M, SPH-IV, SP-IV RR, SP-III, DexII/SP-II, JWS 3314, 9683, 04000090SG, NUMM040 CH20 Red-1	✓
Bentley PY112995PA	✓	IDEMITSU APOROIL ATF HP, Idemitsu K17 3100 PL085	✓
BMW JWS 3309, LA2634, 7045E, LT71141, ETL 8072B, ZF 5HP18FL, 19FL, 5HP24, 5HP30	✓	ISUZU BESCO ATF-II, III, Isuzu SCS, ATF-III, ATF SP, 08200-9001	✓
Bosch TE-ML 09	✓	Jaguar ATF 3403 M115, LT71141, ZF 5HP24, JLM20238, K17, 20292, 8432, 02JDE26444, WSS-M2C922A1	✓
CAT TO-2	✓	JASO 1A-LV	✓
Chrysler 05127382AA(MB 236.12), 68043742AA(D-VI), 68157995AA(ZF 8 & 9), 68157995AB, 68171866AA(SP-IV), Mopar 8 & 9 fluid 68218925AA (ZF 8HP45 & ZF 9HP45)	✓	Land Rover LR023288	✓
Chrysler AS68RC, AS69RC (T-IV), Diamond SP-III, ATF+3, ATF+4	✓	Lexus JWS 3309	✓
Daewoo LT 71141	✓	MAN 339A, 339 Type V2, V1, Z2, Z1	✓
Daihatsu AMMIX ATF D-II, D-III SP	✓	Mazda ATF D-II, M-III, M-V, FZ, F-1, S-1, N-1, 3317, T-IV	✓
Esso LT 71141	✓	MB 223.2, 236.1, 236.2, 236.10, 236.12, 236.14, 236.41, 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9	✓
Fiat T-VI, JWS 3309	✓	Mini Cooper T-IV, MINI P/N 83 22 0 402 413	✓
Ford M2C166H (XL-12), 138CJ, 922A1, 924A, JWS 3309, XT-2-QDX (Mercon V), XT-2-QSM (Synthetic Mercon), Ford FNR5, (Mazda M5, XT-9-QMM5), XT8QAW	✓	Mitsubishi Diaqueen SK, SP-II, SP-III, SP-IV, AW, J2, J3, ATFMA1, PA	✓
Ford Mercon LV (FF-WSS M2C938A/SF, XT-10-QLV)	✓	NAG-1 (Chrysler, Jeep, Cherokee)	✓
Fuchs 3353	✓	Nissan Matic C, D, J, K, P, S, 402	✓
FUSO ATF-II, SPIII, A4	✓	Porsche P/N 999 917 547 00 (A2), ZF 5HP16FL, 19FL, ZF 5HP20, LT71141, ATF 3403-M115, T-IV (JWS 3309), 000 043 205 09, 000 043 205 28	✓
GM Dexron HP, Dexron VI, Dexron III (H,G,F,E,D) Dexron II (D,E) Dexron, AW1	✓	SAAB T-IV, 3309, 93 165 147, 93 160 393	✓
GM Autotrak II (Transfer Case Fluid)	✓	Saturn T-IV, GM TASA, T-IV ATF, GM WS ATF, Saturn VI, 21005966, 1940700, 1940767, 22717466, 88900925, 93160393	✓
GM (GMC, Opel, Saturn) 88863400/88863401(WSS ATF), JWS 3309, 19 40 700, 19 40 767, 21005966 Transaxle, 22 17466, 88900925(T-IV), 9986195 (Aisin AW), AS69RC	✓	Shell L 12108, 3403 M115, LA2634, ETL-8072B, M-1375.4	✓
GMN 10060	✓	Subaru ATF 5AT, Dex II, AT OIL 5D06, ATF, ATF HP	✓
Vickers M-2950-S, I-286-S	✓	Suzuki ATF 2326, 2384K, JWS 3309, 3314, 3317, AT OIL 5D06	✓
Voith 55.6335 (G607), Svc Bln #013 and #118	✓	Texaco 7045-E, 8072B, N402	✓
Volvo 97325, 97335, CE 97340, CE97341/AT-101, CE 97342/ AT-102, 1161521, 1161621, 1161540, 1161640, 31256774, 31256675	✓	Toyota D-II, D-III, Hybrid, T-II, T-III, T-IV, WS	✓
Volvo Passenger Car (4 / 6 sp), Volvo 97340, 97341, 97342, P/N 1161540-8	✓	VW 5 HP ZF5 HP 30, 18FL, 19FL, 24A, G-055-025 A2, G-055-540, G-055-162 (ZF Lifeguardfluid 5), G-055-162-A2, A6 (ZF Lifeguardfluid 6 Plus), G-060-162 (ZF Lifeguardfluid 8), G US 000 162, TL 52540 A, VW G 052 162 A1, A2 A6, 099, VW TL52162 (LT71141)	✓
		ZF: all 3 & 4 speed, 8 speed, 9 speed, ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 14C, 16L, 17C, 21L	✓



NORTH 69

Huile De Transmission

Santé & Sécurité

Ce produit ne devrait pas produire d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé pour l'application prévue et les recommandations fournies dans la fiche signalétique (MSDS) sont suivies.

Pour demander une fiche signalétique, veuillez contacter votre distributeur de vente directe ou par courriel info@north69oils.com ou appelez au 1-888-660-2913

Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins autres que son utilisation prévue. Si vous jetez un produit usagé, veuillez à protéger l'environnement.

Résultats Typiques

SAE Grade	UNI ATF
Viscosité (D445) cSt at 40 °C cSt at 100 °C	28.6 5.80
Indice de Viscosité (D2270)	152
Point de Rupture (D93) (°C) PMCC	220
Viscosité Brookfield cP -40°C	10,300
Versez le Point (D97)(°C)	-51

Numéros de Produits

Nom du Produit	Taille du Paquet	Les Numéros de Pièce
ATF Universel Entièrement Synthétique	Bouteille 0,946L	N69TS1126
	Boîte (0,946L X 12)	N69TS1126X12
	Bouteille 1L	N69TS1125
	Boîte (1L x 12)	N69TS1125X12
	Pichet 4,73L	N69TS1127
	Boîte (4,73 L x 4)	N69TS1127X4
	Carafe 5L	N69TS1121
	Boîte (5L x 4)	N69TS1121X4
	Pichet 18,9L	N69TS1128
	Fût 60L	N69TS1122
	Fût 208L	N69TS1123
	Fourre-tout 1040	N69TS1124
	En gros	N69TS11250